

FLEXBALDRAME é uma emulsão elastomérica base água, de alta resistência química que forma uma película impermeável. É indicado para proteção de estruturas de concreto e alvenaria revestidas com argamassa em contato com o solo sujeita a águas e aos meios agressivos. Indicado também para estruturas de madeira e metálicas não expostas a intempéries.

EMBALAGEM:

Balde 18,0L e 3,6L.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Emulsão elastomérica, cargas minerais, água e aditivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabamento	Fosco
Teor de Sólidos (%)	40 - 55
Peso Específico (g / cm³)	1,20 - 1,35
Viscosidade K.U.	85 - 100
Brilho (U.B.)	Ausente
Diluyente	Água
Toxidade	Consultar FISPQ

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:	
MUROS DE ARRIMO E CORTINAS DE CONCRETO (Contenções):	Como preparo prévio, limpar a superfície e chapiscá-la com um adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos. Aguardar no mínimo 3 dias para aplicação do revestimento. A argamassa de revestimento deve ser feita no traço 1:3 (cimento: areia média peneirada) e usar, além da água, um aditivo impermeabilizante para concretos e argamassas. Nunca queimar e alisar com desempenadeira de aço ou colher de pedreiro. Aguardar a secagem da argamassa, no mínimo 3 dias.
BALDRAMES, SAPATAS E BLOCOS (Fundações):	Como preparo prévio, limpar a superfície e chapiscá-la com um adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos. Aguardar no mínimo 3 dias para aplicação do revestimento. O revestimento deve ser feito no traço 1:3 (cimento: areia média peneirada) e usar, além da água, um aditivo impermeabilizante para concretos e argamassas. Aplicar uma camada de revestimento com espessura mínima de 1,5 cm de argamassa com um aditivo impermeabilizante para concretos e argamassas, sobre o chapisco, descer o revestimento lateralmente no mínimo de 15 cm. Nunca queimar e alisar com desempenadeira ou colher de pedreiro. Aguardar a secagem da argamassa por, no mínimo 3 dias.
ESTRUTURAS METÁLICAS E MADEIRAS NÃO EXPOSTAS ÀS INTEMPÉRIES (Utilizadas em fundações):	A superfície a ser pintada deve estar limpa e seca, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência. Para superfícies metálicas, a ferrugem deve ser removida com escova de aço, se necessário, neutralizar com um convertedor de ferrugem, ou aplicar fundo indicado.
ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES E VALETAS.	Para a proteção e estabilização de taludes e valetas, a superfície deve estar uniformemente compactada e sem nenhum material solto.

DILUIÇÃO e APLICAÇÃO:

Produto pronto para o uso. Pode ser aplicado com trincha, vassoura de cerdas macias, rolo de lã de carneiro ou airless*. Aplicar 1 demão para penetração e 1 a 2 demão para cobertura ou até atingir camada necessária, com intervalo mínimo de 4 horas entre cada demão.

RENDIMENTO:

Concreto e alvenaria revestida com argamassa: 2,0m²/L;
Estrutura metálica: 3,0m²/L;
Madeira: 2,5m²/L;

Estabilização de taludes e valetas: 2,0m²/L.

Podendo variar de acordo com espessura aplicada, absorção da superfície, técnicas de aplicação.

SECAGEM:

Entre demãos: 4 horas;

Final: 24 horas.

ARMAZENAMENTO:

Não guardar o produto diluído. Manter a embalagem devidamente fechada, fora de alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.

PRECAUÇÕES:

Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Se precaver para que o reboco da parede não ultrapasse o contrapiso, de modo que chegue à parte úmida. Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos. Deixar as ferramentas sempre dentro da embalagem com produto na hora da aplicação, para facilitar na limpeza. Lavar as ferramentas com água e sabão imediatamente após o uso. Não aplicar demão muito espessa (acima de 1,5 mm), pois pode ocasionar a secagem parcial, ou seja, apenas a camada superficial seca, mantendo o interior da demão no estado fresco podendo acarretar a perda de desempenho do produto, além de aumentar o tempo de secagem entre as demãos. FLEXBALDRAME não deve ser usado em caixas-d'água potável e reservatórios. Caso as ferramentas não tenham ficado dentro da embalagem com o produto durante a aplicação, deverão ser limpas com aguarrás imediatamente após a aplicação. Fazer o uso correto de EPIs (Óculos de segurança, luvas e avental de PVC). Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato. Inalação: Remover a vítima para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.

Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico. Contato com a pele: Lavar com bastante água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Procurar auxílio médico.

VALIDADE:

24 meses, após a data de fabricação.

GARANTIA:

Este produto passou por rigoroso controle de qualidade e terá suas características resguardadas, desde que sejam seguidas corretamente as instruções de uso. O desempenho do *Flexbaldrame* depende das condições de preparação da superfície; faça-a corretamente e terá a garantia do produto assegurada.

Observação: Os valores de secagem e das características técnicas mostradas anteriormente são obtidos em condições adequadas de temperatura e umidade (25°C e 70% U.R.).

EMERGÊNCIAS MÉDICAS (24hrs): CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CIT – Paraná): 0800-410148.

A *Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)* pode ser obtida através do nosso site www.mercuretintas.com.br.

MERCURE TINTAS LTDA

CNPJ 05.691.870/0001-78

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Químico Resp: CRQ PR 09400615– IX Região